



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  
شرکت بهادری نفت و گاز زاگرس جنوبی

کد فرم: FO-220-11/04

## Integrated Management System

تاریخ بازنگری: فوریه دین ماه ۱۴۰۲

## الزمات و دامنه بازرگانی کالا

نوع کالا: Wire rope

شماره تقاضا: ZRD-0300587

<p>۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی عشمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد EN 10204 3.1 (2004) و یا EN 10204 3.2 (2004) الزامی است.</p> <p>۲- ارائه استاندارد Certificate of Origin و گواهینامه بازرگانی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از مبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است.</p> <p>۳- استاندارد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.</p> <p>۴- بازرگانی مرحله اول: انجام بازرگانی توسط نماینده بازرگانی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرگانی شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده / در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است.</p> <p>۵- بازرگانی مرحله دوم: انجام بازرگانی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است.</p> <p>۶- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد EN 10204 3.2 (2004) ، انجام بازرگانی حین ساخت توسط بازرگانی شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرگانی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.</p> <p>۷- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد EN 10204 3.2 (2004) برگزاری جلسه پیش بازرگانی (PIM) ، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرگانی، الزامی است.</p> <p>۸- انجام بازرگانی کلیه اقلام قبیل از حمل طبق الزامات اخرين و پرداخت از استاندارد ساخت شامل بازرگانی ابعادی بازرگانی چشمی بررسی بسته بندی و مارکینگ بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرگانی فنی کارفرما الزامی می باشد.</p> <p>۹- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد.</p> <p>۱۰- بازرگانی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرگانی شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است.</p> <p>۱۱- شرکت سازنده / تامین کننده موظف است شرایط بازرگانی (جابجاگی- تمیز کاری- ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.</p> <p>۱۲- جهت ساخت / تامین سیمه بکسل الزامی است شرکت سازنده / تامین کننده با نظارت بازرگانی مورد تایید کارفرما نسبت به تهیه و ارسال نمونه استاندارد جهت تست های تعیین Grade، Bend Test، Tensile Strength، Min Breaking Load، Torsion Test و Coat Weight به آزمایشگاه های معترف و مورده تایید کارفرما اقدام و گواهینامه ها را جهت انتباطک کامل مشخصات فنی با درخواست خرید ارائه نماید. همچنین در نتایج آزمایشگاهی می بایست گردید کامل تعیین و مشخصا اعلام گردد.</p> <p>۱۳- قرارداد تولید کننده / تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده تولید کننده / تامین کننده می باشد.</p> <p>۱۴- تولید کننده / تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد.</p> <p>۱۵- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد.</p> <p>۱۶- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است.</p> <p>۱۷- اگر به هر دلیلی مشخص شود اسناد و مدارک ارسالی توسط تامین کننده دارای نواقصی بوده یا اصل بودن مدارک مورد ابهام قرار گیرد یا در صحت و اعتبار مدارک تردید بوجود آید مسئولیت آن تماما بر عهده تامین کننده بوده و کارفرما میتواند مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.</p>
---

موارد درج شده مورد تایید اداره بازرگانی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است.

## اداره بازرگانی و حفاظت فنی

شماره: ب و ح ف / ۱۴۰۳ / ۱۱۰ / ۱۱۰

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۱۱

است.

مواد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت

مهر و امضا