


کد فرم: FO-220-11/04 تاریخ بازنگری: فروردین ماه ۱۴۰۲	<b>Integrated Management System</b> <b>الزامات وداعنه بازرسی کالا</b>	 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
نوع کالا: Insulating Joint		شماره تقاضا: SND-0200249
<b>گواهینامه و اسناد</b>	۱- ارایه گواهینامه کنترل کیفی مشتمل بر نتایج آزمون در تطابق با استاندارد ساخت بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2 <input checked="" type="checkbox"/> الزامی است. ۲- ارائه اسناد Certificate of Origin و گواهینامه بازرسی شخص ثالث مورد تایید کارفرما جهت تهیه کالا از میبادی خارج از کشور (ساخت و تامین) الزامی است. ۳- اسناد و مدارک بایستی دارای مهر و امضا شرکت تامین کننده و یا سازنده باشد. مسئولیت اصالت گواهینامه ها و ضمانت اصل بودن کالا بر عهده آن شرکت است.	
<b>محل بازرسی</b>	۱- بازرسی مرحله اول: انجام بازرسی توسط نماینده بازرسی و حفاظت فنی کارفرما و یا بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما در محل شرکت سازنده/ در انبار شرکت تامین کننده کالا الزامی است. ۲- بازرسی مرحله دوم: انجام بازرسی در محل تحویل کالا قبل از تهیه MRS و قبل از ورود کالا به انبار الزامی است. ۳- در صورت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2، انجام بازرسی حین ساخت توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما یا نماینده بازرسی فنی کارفرما در شرکت سازنده، الزامی است.	
<b>شرایط بازرسی</b>	۱- جهت تامین کالا بر اساس استاندارد (2004) EN 10204 3.2 برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM)، ارائه طرح کنترل کیفی QCP/ITP و برنامه زمان بندی ساخت بر اساس QCP/ITP جهت حضور بازرس، الزامی است. ۲- انجام بازرسی کلیه اقلام قبل از حمل طبق الزامات آخرین ویرایش از استاندارد ساخت شامل <input checked="" type="checkbox"/> بازرسی ابعادی <input checked="" type="checkbox"/> بازرسی چشمی <input checked="" type="checkbox"/> بررسی بسته بندی و مارکینگ <input checked="" type="checkbox"/> بررسی مدارک کنترل کیفی توسط نماینده بازرسی فنی کارفرما الزامی می باشد. ۳- به تشخیص کارفرما در هر مرحله از فرآیند تامین کالا، آزمون غیر مخرب، مخرب و یا آزمونهای کیفی در تعهد تامین کننده انجام می گردد. ۴- بازرسی و نظارت در داخل کشور بر عهده کارفرما و در خارج از کشور توسط بازرس شخص ثالث مورد تایید کارفرما بر عهده تامین کننده است. ۵- شرکت سازنده/ تامین کننده موظف است شرایط بازرسی (جابجایی-تمیزکاری- ایجاد دسترسی) از کلیه اقلام را فراهم نماید.	
<b>الزامات تکمیلی</b>	۱- در سفارشات کالای سرویس ترش درج تطابق اقلام با الزامات آخرین ویرایش استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 در گواهینامه و همچنین درج مارکینگ NACE روی کالا و رعایت آخرین ویرایش آن استاندارد الزامی است. ۲- درج مارکینگ بر اساس استاندارد طراحی و ساخت الزامی است. ۳- جهت ساخت/ تامین اقلامی که استاندارد ساخت آنها API است، شرکت های سازنده خارجی بایستی دارای API Monogram معتبر باشد. ۴- قرارداد تولید کننده/ تامین کننده با آزمایشگاه های مورد تایید کارفرما بایستی منطبق با Scope of Inspection کارفرما باشد. هزینه انجام آزمون ها به عهده تولید کننده/ تامین کننده می باشد. ۵- تولید کننده/ تامین کننده متعهد به رعایت یکنواختی محصول تولیدی و تطابق با استاندارد مرجع و مشخصات فنی مورد تایید متقاضی در زمان ارائه پیشنهاد فنی تا مصرف نهایی محصول می باشد. ۶- مسئولیت ارائه تقاضای خرید کالا منطبق با مستندات موجود در مناطق و تکمیل بودن آن بر عهده متقاضی می باشد. ۷- بررسی پیشنهاد فنی توسط متقاضی خرید کالا الزامی است.	
<b>توضیحات</b>		
موارد درج شده مورد تایید اداره بازرسی فنی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی است.	موارد درج شده مورد تایید و در تعهد شرکت مهر و امضا	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>اداره بازرسی و حفاظت فنی</b>          شماره: ب و ج ف / ۱۴۰۲/۲۲۲          تاریخ: ۱۴۰۲/۱۷/۱۷          ۱۴۰۲ / ۱۷ / ۱۷       </div>